

# Mechanický lis 1 T



Před použitím si přečtete pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

## 1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda funguje správně.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Při práci je nutná opatrnost.
- Nikdy nepřekračujte povolené zatížení.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranu hlavy, ochranu sluchu, neklouzavou obuv atd.
- Ocel, kov nebo jiné materiály mohou při lisování snadno prasknout. Udržujte bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí.
- V blízkosti místa práce nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Zařízení ukotvíte k zemi pomocí šroubů a hmoždinek.
- Nepokoušejte se pružiny stlačit nebo natáhnout!
- Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení.
- Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly.

## 2. Technické parametry

Maximální tlak	1 T
Celková výška	435 mm
Rozsah pístu	120 mm
Rozměry (délka x šířka x výška)	270 x 130 x 320 mm
Hmotnost	17 kg

### 3. Seznam dílů

Číslo dílů	Popis	Počet ks
1	Rám	1
2	Šroub	8
3	Matice	6
4	Šroub	1
5	Distanční kroužek	1
6	Deska	1
7	Trubka	1
8	Kryt	1
10	Vodící kolejnice	1
11	Šroub	1
12	Zabezpečení	1
13	Šroub	1
14	Válec	1
15	Rameno (páka)	1

### 4. Nákres

