

Pomocný zvedák převodovek 0,5 T

Geko

Návod k obsluze



1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda pracuje správně.
- Změny zavedené výrobcem, které způsobují zlepšení mohou být provedeny na zařízení bez jakékoliv zmínky v příručce.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! Obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Pracoviště udržujte v čistotě.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou obuv, ochranné brýle atd.
- V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Poškozené prvky by měly být dotaženy klíči, kleštěmi a dalšími nástroji.
- Nikdy nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Nepoužívejte zařízení na nerovném povrchu.
- Nikdy nepřekračujte přípustné zatížení 500 kg.

2. Práce se zařízením

- Oviňte řetězy kolem motoru nebo převodovky.
- Vložte zařízení na blatníky auta.
- Vložte kotvy a nasadte na ně křídlové matice.
- Upevněte hákem řetězy na kotvy.
- Otácejte křídlovými maticemi aby se zvedl motor nebo převodovka.

3. Technické parametry

Maximální zatížení	500 kg
Délka háků	300 mm
Délka zvedáku	1500 mm
Hmotnost	19 kg

This diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a hinge or bracket. The main body is a long, rectangular plate (5). Two angled arms (2) are attached to the top of the plate. Each arm is secured with a pin (3) and a washer (4). A small cylindrical component (1) is shown near the top left. A rectangular block (6) is attached to the bottom of the plate, secured with a screw (7). A triangular plate (8) is attached to the bottom of the plate, secured with a screw (9). A long, thin rod (10) is attached to the bottom of the plate. A chain (11) is attached to the bottom of the plate. A small cylindrical component (12) is shown near the top left.

Díl	Popis
1	Kryt rukojeti
2	Rukojeť
3	Podložka
4	Podložka
5	Tělo
6	Kladkový díl
7	Šroub M12x25
8	Úchyt
9	Gumená ochrana
10	Nastavitelný šroub
11	Řetěz
12	Matice

Díl	Popis
1	Kryt rukojeti
2	Rukojeť
3	Podložka
4	Podložka
5	Tělo
6	Kladkový díl
7	Šroub M12x25
8	Úchyt
9	Gumená ochrana
10	Nastavitelný šroub
11	Řetěz
12	Matice